




راهنمای نصب و راه اندازی اینورتر iS7

نکات ایمنی

- بدنه اینورتر به ارت بسته شود.
- با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید.
- از اتصال سیم نول به ترمینال N جداً خودداری فرماید.
- از نصب اینورتر در محیط های قابل اشتعال خودداری کنید.
- از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خودداری فرماید.
- در صورت باز بودن کاور روی دستگاه از RUN کردن اینورتر خودداری نمایید.
- از ورود براده چوب، آهن، کاغذ، گرد و غبار و اجسام دیگر به داخل اینورتر جلوگیری نمایید.
- سیم بندی مجدد و انجام عملیات روی اینورتر باید حداقل ۱۰ دقیقه بعد از قطع برق ورودی انجام شود.
- فرکанс Base با توجه به پلاک موتور تنظیم شود.
- خروجی اینورتر به هیچ وجه اتصال کوتاه نشود.
- زمان راه اندازی ACC و زمان توقف DEC را کمتر از ۱۰ ثانیه تنظیم نمایید.
- در صورت مشاهده هرگونه خطای اینورتر را خاموش کرده و با شرکت تماس حاصل فرمایید.

نحوه نصب اینورتر

- اینورتر را در محیط مناسب داخل تابلوی برق نصب کنید، بطوریکه ذرات گرد و غبار و ذرات هادی و مواد شیمیایی و هوای مرطوب به داخل آن نفوذ نکند.
- دستگاه را به صورت عمودی داخل تابلو قرار دهید.
- در طرفین دستگاه پنج سانتیمتر و در بالا و پایین دستگاه حداقل ده سانتیمتر فضای آزاد جهت چرخش هوا در نظر بگیرید.
- برای اینورترهای KW ۳۰ به بالا از طرفین ۵۰ و از بالا و پایین ۲۰ سانتی متر فضای آزاد قرار دهید.
- از نصب دستگاه در برابر تابش مستقیم آفتاب خودداری فرماید.
- فن تابلو را روی تابلو و در مکانی قرار دهید تا جریان هوا به راحتی از اینورتر عبور نماید.
- دمای کاری اینورتر ۱۰ ~ ۵۰ درجه سانتیگراد و میزان رطوبت کمتر از ۹۰٪ می باشد.
- اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود.
- جهت افزایش ایمنی بین ترمینال های ورودی اینورتر و برق از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.
- از قرار دادن هر گونه کلید، کنتاکتور، بانک خازنی، محافظ نوسانات و... بین موتور و ترمینال های خروجی اینورتر خودداری نمایید.
(اینورتر باید مستقیماً و بدون واسطه به موتور وصل شود.)
- قبل از اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطلاعات مندرج بر روی پلاک موتور از نحوه سربندی موتور (ستاره / مثلث) اطمینان حاصل نمایید.
- تابلو را با توجه به ابعاد درج شده در کتاب راهنمای انتخاب کنید.



- ساختار ترمینال ها با توجه به توان اینورتر متفاوت است.
- در ورودی و خروجی اینورترها از سیم هایی با اندازه لازم استفاده نمایید.
- جهت نصب ولوم خارجی برای تغییر فرکانس از ولوم یک کیلو اهم استفاده نمایید.(ولوم باید به ترمینال های VR+, V1, VR- و 5G یا 5G+ متصل شود.)
- جهت سیم بندی برق ورودی از سر سیم های حلقوی با پوشش عایق استفاده نمایید.
- از ریختن تکه های سیم در داخل اینورتر خودداری نمایید.

- ترمینال قدرت -

٤٧٥ ~ ٢٢KW(۱)

R(L1)	S(L2)	T(L3)	P(+)	B	N(-)	U	V	W
-------	-------	-------	------	---	------	---	---	---

٣٠ ~ ٧٥KW(۲)

R(L1)	S(L2)	T(L3)	P1(+)	P2(+)	N(-)	U	V	W
-------	-------	-------	-------	-------	------	---	---	---

٩٠ ~ ١٦٠ KW(۳)

R(L1)	S(L2)	T(L3)	P(+)	N(-)	U	V	W
-------	-------	-------	------	------	---	---	---

- از ترمینال های (R,S,T) (جهت اتصال برق سه فاز ٣٨٠V به اینورتر استفاده نمایید.(از اتصال سیم نول به پایه N جداً خودداری فرمایید).
- از ترمینال های (U, V, W) (جهت اتصال اینورتر به موتور استفاده نمایید.(توجه داشته باشید بین اینورتر و موتور هیچ قطعه الکتریکی اضافه نشود).
- ترمینال G را به ارت متصل نمایید.

- در صورت استفاده از چوک DC آن را به ترمینال های P1 و P2 متصل نمایید.

- ترمینال مقاومت :

- به منظور استفاده از واحد ترمز دینامیکی (DB Unit) و مقاومت مربوط به آن به بخش ۱.۳.۵ دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.
- اینورترهای ۰/۷۵ تا ۲۲ کیلو وات دارای واحد ترمز دینامیکی داخلی می باشند.
- ترمینال های B و (+P) جهت اتصال مقاومت ترمز به این رنج اینورترها می باشند.
- در اینورترهای ۳۰ تا ۱۶۰ کیلو وات باید از واحد ترمز دینامیکی خارجی و مقاومت ترمز خارجی استفاده شود.
- ترمینال های P2 و (-N) جهت اتصال واحد ترمز دینامیکی (DB Unit) در اینورترهای ۳۰ تا ۷۵ کیلو وات استفاده می شود.
- ترمینال های (+P) و (-N) جهت اتصال واحد ترمز دینامیکی (DB Unit) در اینورترهای ۹۰ تا ۱۶۰ کیلو وات استفاده می شود.
- در صورت استفاده از واحد ترمز خارجی ، مقاومت ترمز را به واحد ترمز خارجی متصل نمایید. (از اتصال مستقیم مقاومت ترمز به اینورتر خودداری نمایید).

- ترمینال کنترل :

A2	C2	NC	Q1	EG	24	CM	P1	P2	P3	P4	5G	S+	S-	CM
A1	C1	B1	P5	P6	P7	P8	CM	VR+	VR-	V1	I1	5G	A01	A02

توصیف	ترمینال
راه اندازی در جهت راستگرد	P1
راه اندازی در جهت چپگرد	P2
توقف اضطراری	P3
خطای خارجی	P4
فر کانس پله ای کم، متوسط، زیاد	P5,P6,P57
عملکرد در حالت JOG	P8
ترمینال مشترک برای ورودی های دیجیتال	CM
منبع تغذیه جهت تنظیم فر کانس توسط پتانسیومتر خارجی	VR+ , VR-
ترمینال ورودی ولتاژ آنالوگ ۰~۱۰V-یا ۰~۱۰V+(جهت تغییر فر کانس)	V1
ترمینال ورودی جریان آنالوگ ۰~۲۰mA (جهت تغییر فر کانس)	I1
ترمینال مشترک برای ورودی های آنالوگ	5G
ترمینال خروجی آنالوگ چند منظوره (ولتاژی)	A01
ترمینال خروجی آنالوگ چند منظوره (جریانی)	A02
ترمینال خروجی چند منظوره (Open collector)	Q1
ترمینال مشترک برای ترمینال Q1	EG
ترمینال خروجی رله ای چند منظوره	A1, C1, B1
ترمینال خروجی رله ای چند منظوره (کتابت باز)	A2, C2
ترمینال RS485 جهت ارتباطات	S+ , S-

عملکرد ترمینال های چند منظوره را می توانید مطابق با عملکردهای

تعريف شده در دفترچه راهنمای تغییر دهید.

در حالت عادی ترمینال های A1-C1- B1-C1 اتصال باز و

می باشد.




- چراغ های وضعیت


چراغ FWD در طول چرخش راستگرد روشن است	FWD
چراغ REV در طول چرخش چپگرد روشن است	REV
در هنگام توقف موتور، روشن است / در هنگام بروز خطا چشمک می‌زند.	STOP/RESET

- صفحه نمایش

۱) مد نمایش اطلاعات عمومی اینورتر



(۲) صفحه تغییر پارامترها




- کلیدها

تغییر مد کاری دستگاه	Mode	
ورود به پارامتر انتخاب شده / ذخیره مقدار پارامتر	Program	
حرکت میان پارامترهای یک گروه افزایش و کاهش مقادیر پارامترها	Up ▲	
	Down ▼	
حرکت میان گروه های پارامتری جابجایی مکان نما به سمت راست و چپ	Left / Right ◀ / ▶	
کلید چند منظوره	Multi Function	
- لغو داده های وارد شده قبل از زدن کلید Program - بازگشت به اولین پارامتر از پارامترهای گروه - بازگشت به مد نمایش اطلاعات عمومی اینورتر	Cancel	
	Forward	
	Reverse	
- فرمان راه اندازی راستگرد - فرمان راه اندازی چرگرد	Stop / Reset	


- مدهای کاری دستگاه

نام مد کاری	علامت اختصاری	شرح عملکرد
Monitor mode	MON	نمایش اطلاعات عمومی مربوط به اینورتر از قبیل فرکانس کاری، جریان خروجی، ولتاژ خروجی و ...
Parameter mode	PAR	نمایش و تغییر پارامترها جهت راه اندازی و کار کرد صحیح شامل ۱۲ گروه پارامتری
User & Macro mode	U&M	گروه بندی پارامترهای مورد نیاز کاربر
Trip mode	TRP	نمایش خطاهایی که در گذشته رخ داده است به همراه اطلاعات مربوط به زمان رخ دادن هر خطای شامل فرکانس / جریان / ولتاژ
Config mode	CNF	تنظیم محیط کاربری اینورتر برای عملکردهایی غیر از عملکردهای اجرایی از قبیل زبان کی پد، نمایش نوع کارت اختیاری نصب شده، برگدادن پارامترها به مقدار اولیه و کپی کردن پارامترها



گروه های پارامتری

نام گروه پارامتری	روی صفحه نمایش	علامت اختصاری	شرح عملکرد
Drive group	DRV	شتاب گیری و توقف، فر کانس و ...	پارامترهای مورد نیاز جهت راه اندازی شامل تنظیمات زمان
Basic group	BAS	پله ای و ...	پارامترهای اصلی مانند مشخصات موتور، تنظیم سرعت های
Advanced function group	ADV	پارامترهایی جهت تنظیم الگوی شتابگیری، توقف، توابع کنترل فر کانس و ...	پارامترهایی جهت تنظیم الگوی شتابگیری
Control Function group	CON	Sensorless Vector	پارامترهای مربوط به روش های کنترلی
Input terminal function group	IN	ورودی شامل	پارامترهای مربوط به تنظیمات ترمینال های ورودی شامل
Output terminal function group	OUT	آنالوگ	ورودی های دیجیتال چند منظوره و ورودی های آنالوگ
Communication function group	COM	RS485 و کارت های اختیاری ارتباطی	پارامترهای مربوط به تنظیمات ترمینال های خروجی شامل رله های خروجی و خروجی های آنالوگ
Application function group	APP	PID کنترلر و فعال سازی عملکردهای ترتیبی اتوماتیک	پارامترهای مربوط به تنظیمات PID کنترلر و فعال سازی عملکردهای ترتیبی اتوماتیک
Auto sequence run group	AUT	آشکار می شود و تنظیمات مربوط به آن را در بر دارد.	این گروه با فعال سازی عملکردهای ترتیبی اتوماتیک در گروه APP آشکار می شود و تنظیمات مربوط به آن را در بر دارد.
Application option group	APO	انکودر و کارت PLC	پارامترهای مربوط به تنظیمات کارت های اختیاری شامل کارت انکودر و کارت PLC
Protection group	PRT	پارامترهای مربوط به حفاظت موتور و اینورتر	پارامترهای مربوط به حفاظت موتور و اینورتر
Motor 2 function group	M2	این گروه در صورت انتخاب موتور دوم برای یکی از ورودی چند منظوره آشکار می شود و شامل پارامترهای مربوط به تنظیمات موتور دوم می باشد	این گروه در صورت انتخاب موتور دوم برای یکی از ورودی چند منظوره آشکار می شود و شامل پارامترهای مربوط به تنظیمات موتور دوم می باشد



نحوه تغییر پارامترها

- (۱) به کمک کلید MODE به مد کاری PAR وارد شوید.
- (۲) به کمک کلیدهای جهت دار راست و چپ (► و ◀) گروه پارامتری مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- (۳) با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین (▲ و ▼) می‌توانید پارامتر مورد نظر خود را در گروه مشخص انتخاب نمایید.(در صورتی که شماره پارامتر مورد نظر خود را می‌دانید، آن را در Jump code وارد نمایید تا مستقیماً به آن پارامتر دسترسی پیدا کنید).
- (۴) از کلید PROG جهت وارد شدن به پارامتر انتخابی استفاده نمایید.
- (۵) به کمک کلیدهای جهت دار بالا و پایین (▲ و ▼) می‌توانید مقدار پارامتر مورد نظر خود را تغییر دهید.(در صورتی که مقدار پارامتر ۲ یا ۳ رقمی باشد، می‌توانید با استفاده از کلید Shift مکان نما را به سمت چپ شیفت داده و مقدار دهگان و صدگان را تغییر دهید).
- (۶) به کمک کلید PROG تغییرات وارد شده را ذخیره نمایید.

توجه :

با فشار دادن کلید ESC در میان پارامترها، به اولین پارامتر Drive group بر می‌گردد.

با فشار دادن کلید ESC در زمان حرکت میان مدهای کاری به مد نمایش اطلاعات عمومی اینورتر باز می‌گردد.

روش تغییر فرکانس با ولوم خارجی:

در این حالت پارامتر Freq Ref Src (DRV-07) را روی V1 قرار دهید.

روش فرمان RUN/STOP توسط کلیدهای خارجی:

در این حالت پارامتر Cmd Source (DRV-06) را روی FX/RX1 قرار دهید.



Industrial Systems

● جدول پارامترهای پر کاربرد دستگاه

کد پارامتر	نوع نمایش روی LCD	توضیحات
DRV-03	Acc Time	زمان شتاب گیری
DRV-04	Dec Time	زمان توقف
DRV-06	Cmd Source	نحوه فرمان RUN و STOP
DRV-07	Freq Ref Src	نحوه فرمان فرکانس
DRV-08	Trq Ref Src	نحوه فرمان گشتاور
DRV-09	Control Mode	انتخاب روش کنترل
DRV-10	Torque Control	انتخاب حالت کنترل گشتاور
DRV-14	Motor Capacity	ظرفیت موتور
DRV-15	Torque Boost	نحوه تقویت گشتاور
DRV-16	Fwd Boost	درصد تقویت گشتاور در حالت راستگرد (دستی)
DRV-17	Rev Boost	درصد تقویت گشتاور در حالت چپگرد (دستی)
DRV-18	Base Freq	فرکانس Base
DRV-21	Hz/Rpm Sel	انتخاب واحد نمایش سرعت (Hz/RPM)
BAS-11	Pole Number	تعداد قطب‌های موتور
BAS-20	Auto Tuning	فعال کردن عملکرد Auto tuning
ADV-08	Stop Mode	نحوه توقف
ADV-10	Power-on Run	راه اندازی به محض روشن کردن اینورتر
ADV-50	E-Save Mode	تنظیمات مربوط به ذخیره سازی انرژی
IN-65~72	P1~P8 Define	انتخاب نوع عملکرد ترمینال های ورودی P1 تا P8
OUT-31~31	Relay 1~2	انتخاب نوع عملکرد رله های خروجی ۱ و ۲

LS Industrial Systems

New Name Of  LG Industrial System

Starvert

iS7

